

**PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :**

Legallais a référencé ce produit pour vous proposer un ensemble de chasse double poussoir à câble facilement adaptable à tout réservoir normalisé.

Certifiés et garantis 10 ans, la soupape à câble et le robinet flotteur Matoua offrent une grande durabilité dans le temps dans des conditions d'utilisation normales ou intensives.

Ce produit conviendra parfaitement pour toutes rénovations ou maintenances pour l'habitat résidentiel et collectif ou dans les bâtiments tertiaires.

## Mécanisme de chasse complet double volume à câble Matoua

**DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :****Mécanisme WC à câble double volume (3/6L) :**

Montage facilité et sans réglage.

Adaptation sur réservoirs de 300 à 480 mm.

Passage dans couvercle de 38 à 45 mm sans rosace.

Passage dans couvercle de 16 à 60 mm avec rosace.

Trop-plein télescopique (175 à 280 mm) et sans recoupe.

Petite chasse réglable.

Fixation de couvercle possible.

**Robinet flotteur Matoua NF :**

Alimentation latérale avec embout laiton 3/8".

Silencieux (classe acoustique 1).

Remplissage rapide.

Niveau d'eau réglable.

Fermeture hydraulique.


**ASPECTS NORMATIFS :**

Conforme à la norme NF 076 (mécanisme testé pour plus de 200.000 cycles d'ouverture-fermeture).



Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, [www.legallais.com](http://www.legallais.com)

**CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES :****INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :**

Le trop-plein doit être positionné au minimum 20 mm au-dessus du niveau d'eau du réservoir.

Un écart en hauteur de 25 mm minimum est nécessaire entre le haut du trop-plein et le trou de raccordement pour le robinet flotteur.

Le réglage du volume de la petite chasse se fait aisément par le bouton coulissant :

- Volume plus faible vers le haut
- Volume plus important vers le bas


Lors du remplacement d'un robinet flotteur de réservoir, il est conseillé de changer le joint 12x17 (3/8") faisant l'étanchéité entre le flotteur et le robinet d'arrêt du WC.

Le réglage de la hauteur du flotteur se fait par le biais de la vis de réglage située à l'arrière du robinet (2).

En vissant, le niveau d'eau dans le réservoir va augmenter.

Inversement, en dévissant la vis de réglage, le niveau d'eau dans le réservoir sera diminué.

Si le niveau d'eau est réglé trop haut, il y a risque que l'eau s'écoule par le trop-plein de la soupape et le robinet flotteur ne pourra se fermer. Il sera nécessaire de réduire le niveau jusqu'à l'arrêt de l'écoulement tout en assurant un volume d'eau suffisant pour l'utilisation des WC.

**CONDITIONNEMENT :**

Unité de vente : une pièce.

Code	Désignation
<b>623 043</b>	<b>Ensemble de chasse à câble double volume Matoua</b>



Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, [www.legallais.com](http://www.legallais.com)

Mise-à-jour : 11/2018