


## ▶ Butée à ressort pour rail Junior 80 - Junior 80



p. 2-376



### Caractéristiques produits

Référence fournisseur	<b>25370</b>
Unité de vente	<b>(1 ensemble)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

586671

### Descriptif

Butée à ressort à intégrer dans le rail de roulement pour les portes rentrantes à fleur. La butée permet par une pression sur la tranche de la porte d'extraire celle-ci. N'est pas compatible avec l'amortisseur Soft Move 80.

Hawa Junior

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.