


## ► Composition de 5 coins pour réemmancher des marteaux droits



### Caractéristiques techniques

#### Code

### Descriptif

Coins pour réemmancher des marteaux à emmanchement droit.

RÉEMMANCHER AVEC UN MANCHE BOIS "DROIT" : Prendre le manche de rechange correspondant.

Choisir un coin qui entre dans l'œil mais n'en ressort pas.

Râper si nécessaire pour que le manche entre au minimum à ras dans l'œil (il est normal qu'il y ait un ajustement à faire car MOB a fait légèrement évoluer ses œils et manches au cours du temps).

Si le manche dépasse de l'œil, retailler avant de mettre les coins.

Mettre le coin, avec un marteau, jusqu'à ce que le manche ait une bonne tenue dans l'œil.

Pour une masse, placer 2 coins métalliques l'un à côté de l'autre.

Les coins ne doivent pas dépasser du manche.

Nota : l'emmanchement réalisé par des utilisateurs n'est plus garanti par MOB.

Composition : ø 11

-12

-14

-16

-18 mm.

### Gamme

Pour emmanchement d'outils.